



2019年5月3日

サイクロ直撃後プリキンダーガルテンスクールの様子

建物の屋根ははがれ、内部は使用不可能な状態



崩れた園庭の周囲の塀

隣接するスタッフの家は倒壊

モハンティ師の住居、オフィスは屋根天井に多大なダメージ 内部にも被害が及ぶ
ガス・水道・電気・ガソリン・通信機器・食料等全てストップ



5月7日の現地の様子

プリキンダーガルテンスクール前

